

IFIRMA

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OP- SLAGTANK (HOUDER)



Datum controle
01-04-2026

Volgnummer
136876

Klant
Chris Servayge
Tinhoutstraat 51
8730 Beernem (TANK 2)

IFIRMA
Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
Tel: 09 320 00 20
Email: klantendienst@ifirma.be

Opgesteld door IFIRMA

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Project: 136289

Datum: 02-04-2026

1. Algemene Informatie

Datum Controle

01-04-2026

Volgnummer

136876

Arbeidsduur Van

09:00

Arbeidsduur Tot

10:00

Totale Arbeidsduur

1 uur

Erkenningsnr

SV - ERK/TS/107765

2. Klantgegevens

Klant Type

Eigenaar

Type Eigenaar

Particulier

Voornaam

Chris

Naam

Servayge

Straat en nummer

Tinhoutstraat 51

Postcode

8730

Gemeente

Beernem (TANK 2)

Tel

/

GSM

/

Email

/

3. Tank Informatie

Indeling
niet_ingedeeld

Inhoud (L)
1600

Ligging
bovengronds

Toegankelijkheid

- Groeve: —
- Niet toegankelijk: —
- Toegankelijk: Ja
- Inkuiping: —
- Andere: —

Vorm
rond

Materiaal / Opbouw

- Staal (enkelwandig): Nee
- Staal (dubbelwandig): —
- Roestvast staal: —
- Gewapend thermohardende kunststoffen: Ja
- Andere kunststoffen: —
- Prefabconstructie: —

Tanknummer
1163476

Jaar van plaatsing
2000

Gestockeerd Product

- Gasolieverwarming type A: —
- Gasolieverwarming type B: Ja
- Diesel: —
- Lampolie type C: —
- Andere: —

4. Kenplaat & Certificaat

Kenplaat Status
—

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

5. Controle opslagtank (visuele controle)

A. Voorgaande documenten

Vorig certificaat

niet_aanwezig

B. Toezichtput / mangat

Status

niet_aanwezig

Dichtheid

—

Verontreiniging

—

Koolwaterstofdicht

—

Staat toezichtput

—

Staat deksel

—

Waterdicht

—

Algemene staat

—

C. Inkuiping

Status

niet_aanwezig

D. Leidingen en toebehoren

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

ok

Uitmonding leidingen

ok

Staat aanvoer-/terugvoerleiding

ok

Staat stookoliefilter

ok

Staat leidingen

ok

Aanvoer- en terugvoerleiding

aanwezig

Stookoliefilter

aanwezig

Andere toebehoren

Tigerloop aanwezig

E. Opslagtank

Staat wanden (schildering, isolatie, ...)

ok

Zichtbare verontreiniging rond tank

nee

Opmerkingen

- Staat te dicht tegen muur, maar geen direct gevaar.
- Ontluchting komt niet tot buiten.
- Geen inkuiping aanwezig.

Algemene staat tank

ok

Organoleptische verontreiniging

nee

F. Fundering / stabiliteit / afwatering

Beoordeling

ok

G. Groeve / prefabconstructie / andere

Status

nvt

6. beproeving deel I

Overvulbeveiliging

Fluit

- Niet aanwezig

• Controle niet OK

Elektrische sonde

- Aanwezig

• Controle OK

Andere

- Niet aanwezig

• Controle niet OK

Water- en slibbemonstering

Monstering

uitgevoerd

Hoeveelheid water (cm)

0

pH

—

Geleidbaarheid (mS/cm)

—

Bezinksel/slib aanwezig

nee

Potentiaalmeting

Status

—

Lekdetectiesysteem

Status

niet_aanwezig

Peilmeting

Peilmeting	Aanwezig	Niet Aanwezig	Controle OK	Controle Niet OK
Peilstok		X		
Mechanisch		X		
Pneumatisch		X		
Hydrostatisch		X		
Ultrasoon		X		
Andere: —		X		

7. Metingen

Potentiaal t.o.v. Referentie-elektrode (mV)

—

Meting OK

—

Ultrasoon Boven Niveau (mm)

—

Ultrasoon Onder Niveau (mm)

—

Kathodische Bescherming Aanwezig

—

Kathodische Bescherming OK

—

8. Visuele Inspecties

Inwendige Inspectie OK

Wanddikte (mm)

—

—

Buitenwand Onderzoek OK

—

9. Eindbeoordeling

Eindbeoordeling

Oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

Te treffen maatregelen

- Inkuiping te voorzien.
- Ontluchting naar buiten (boven het maaiveld volgens de wettelijke vereisten).
- Plaats een systeem om aan peilmeting te doen.

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

Volgende Controle Datum

01-10-2026

10. Handtekeningen

Naam Klant

-

Handtekening Klant

Naam Technicus

Jeroen Van Acker

Handtekening Technicus

Geen handtekening

