


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

018083



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT De Vastgoedonderneming BV
Stationsplein 26, 8730 Beernem

BTW BE0749.820.094

TEL 0474/82 84 05

MAIL annelien@fasade.be

ADRES TANK Diksmuidseheirweg 51C, 8210 Zedelgem

Tankinhoud 1200 liter ☐ EW ☒ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing 2002

☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☐	☐	☒	
Rond vulpunt	☐	☐	☒	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	
Niveaumeting				
☒ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☐ Andere: _____				
Potentiaalmeting _____ Mv	☐	☐	☒	
Kathodische bescherming	☐	☐	☒	
Lekdetectie-apparaat	☒	☐	☐	
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano				
☐ Peilputten ☒ Andere: <u>rijke glas</u>				
Dichtheidstest: ☐ SDT ☐ Testo ☐	☐	☐	☒	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☒	☐	☐	
Buitenwand	☒	☐	☐	
Inkuiping	☐	☐	☒	
☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank ok

PLAATS TANK

Kolp Achterman

BESLUIT

☒ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

Vlaminbroek

ERKENNINGNUMMER: SV

05584

DATUM KEURING 09 106 126

ATTEST GELDIG TOT 08 p 1

HANDTEKENING
TECHNICUS

[Handwritten signature]

HANDTEKENING
KLANT